

[文書番号] ATN-200420A
 [発行] 2020年04月20日
 [標題] ASLINKSENSOR レーザスポットタイプの仕様変更について
 [対象] 下記の ASLINKSENSOR レーザスポットタイプ製品

(1/1 ページ)

平素は弊社製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
 表題の件について下記の通りご案内させていただきます。内容をご確認の上、引き続きのご愛顧をお願い申し上げます。

1. 対象機種

ASLINKSENSOR レーザスポットタイプの 2 型式
 「BS-L0117-PC-SET(透過投光:BS-L0117-1KP、透過受光:BS-L0117-1KC のセット型式)」「BS-L0217-1K(回帰反射)」

2. 内容

対象型式において、レーザ出力動作異常を検知した際の動作が追加され、LED 表示、およびステータス詳細の仕様が変更となります。

【変更点】

1、LED の表示仕様に「点滅 B」を追加。

LED 名称	色	名称	■:点灯/点滅	□:消灯
ALM	赤	ユニット障害表示	点灯	センシングレベル低下
			点滅	伝送信号レベル低下
			点滅 A	このユニットの ID 重複または ID 未設定検知。 LINK と交互に 0.5s ずつ点滅。(強制点灯)
			点滅 B	レーザ出力動作異常による発光停止 0.1s 点灯⇄0.1s 消灯で点滅
				正常

2、ステータス詳細にビット 6 レーザ出力動作異常を追加。

◇変更前

パラメータ	ビット	内容
ステータス 詳細	0	ユニット電源電圧低下
	1	センシングレベル低下
	6	予約(割り当てなし)

◇変更後

パラメータ	ビット	内容
ステータス 詳細	0	ユニット電源電圧低下
	1	センシングレベル低下
	6	レーザ出力動作異常

3. 時期

Lot.No.20D 以降

[連絡先]

株式会社エニワイヤ

本社	: 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1	TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
西日本営業所	: 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1	TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
東日本営業所	: 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4(KYYビル9F)	TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
中部営業所	: 〒461-0048 愛知県名古屋市中区東区矢田南5-1-14	TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
九州営業所	: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F)	TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル : TEL075-952-8077