

[文書番号] ATN-221209
 [発行] 2022年12月09日
 [標 題] ロットシールの誤表記について
 [対 象] 下記の製品

(1/2 ページ)

平素は弊社製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
 この度、適応機種について下記のご連絡を致します。内容をご確認の上、引き続きのご愛顧をお願い申し上げます。

1. 対象機種

以下の型式のアナログ入力ユニット製品


AnyWireASLINK システム : LA-A12W、LB-A12W、LA-A1AW、LB-A1AW

2. 内容

対象機種の特定の生産ロットにおいて、本体に貼付しているロットシールの内容に誤りがありましたのでご案内させていただきます。
 なお既に修正は完了しており、現在は正しい内容のロットシールを貼付して出荷させていただいております。
 本件は表記上の誤りであり電氣的仕様の変更などはございません。



本体側面




ロットシール

<概要>

(1) 誤表記の内容

正誤の内容は以下の通りです。

製品型式	誤	正
LA-A12W	20.0mA	10.0mA
LB-A12W	20.0mA	10.0mA
LA-A1AW	10.0mA	20.0mA
LB-A1AW	10.0mA	20.0mA



例:LB-A1AW

(次ページに続く)

[連絡先]

Anywire 株式会社エニワイヤ

本 社 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1
 西日本営業所 : 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1
 東日本営業所 : 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 (KYYビル9F)
 中部営業所 : 〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14
 九州営業所 : 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2 (第6明星ビル 7F)

TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
 TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
 TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
 TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
 TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル : TEL075-952-8077


[文書番号] ATN-221209
 [発行] 2022年12月09日
 [標 題] ロットシールの誤表記について
 [対 象] 下記の製品

(2/2 ページ)

2. 内容 (つづき)

(2) 対象生産ロット
 以下の生産ロットが対象です。(Lot 末尾から4桁目が“D”)

製品型式	ロットナンバー					
LA-A12W	20KDBNB	21EDBNB	21FDBNB	21LDBNB	22CDCNB	G21LDCNB
LB-A12W	21FDBNB	22FDCNB	G21FDCNB			
LA-A1AW	21ADBNB	21KDBNB	22DDCNB	22EDCNB	22GDCNB	G21KDCNB
LB-A1AW	21ADBNB	21CDBNB	22FDCNB	G21CDCNB		



例

3. 時期

2022年11月24日より正しい表記に修正したものを出荷させていただいております。

[連絡先]

Anywire 株式会社エニワイヤ

本社	: 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1	TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
西日本営業所	: 〒617-8550 京都府長岡京市馬場園所1	TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
東日本営業所	: 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 (KYYビル9F)	TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
中部営業所	: 〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14	TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
九州営業所	: 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2 (第6明星ビル 7F)	TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル : TEL075-952-8077